





**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

 **multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN

# UPS WEB/SNMP MANAGER CS141 INSTALLATION

**– Inbetriebnahme in wenigen Schritten –**



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

**multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN



1. Schritt  
Netzstecker  
anschließen

2. Schritt  
Abdeckung  
entfernen




**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

**multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN



3. Schritt  
Schalten Sie  
die Anlage ein

Bei der Erstinstallation kann der Schalter direkt auf 1. gestellt werden, da die SNMP-Karte die lokale IP-Adresse 10.10.10.10 hat und auch über diese erreichbar ist.



#### 4. Schritt

- Betriebsmodus
- Standard IP: 10.10.10.10
- DHCP - Modus



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

 **multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN



5. Schritt  
Führen Sie die  
SNMP-Karte in den Slot ein



6. Schritt  
Stellen Sie mit einer  
Netzwerkkabel der Kat. 6  
eine mechanische  
Netzwerkverbindung her



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

**multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesen

CS141 Webmanager  
10.10.10.10 #login'

7. Schritt  
IP: 10.10.10.10  
in Adresszeile eingeben



CS141 Login

User: admin  
Password: [masked]  Show password

Login

CS141 Login  
User: admin  
PW: cs141-snmp

10.10.10.10



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**



Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

CS141 Webmanager

10.10.10.10/#/setup/devices/ups?wizzard=-1

Suchen



Über...

USV Monitor

Geräte/Anlagen

USV

Konfiguration

Ereignisse

Funktionen

Dienste

System

Logfile

Logout

Automatic Logout in 15 min

Firmwareupdate available

UPS: OK

## Geräte/Anlagen UPS

Modell	MD-1000I
Leistung (VA)	1000
Last (VA)	1000
Haltezeit (Min.)	7
Aufladezeit (Std.)	8
Baud Rate	2400
Kabeltyp	Serial
UPS Id	0
Batterieinstallationsdatum	
System Shutdown Zeit	6 Minuten

Übernehmen

Abbrechen

8. Schritt

Wählen Sie das entsprechende  
USV-Modell aus und mit  
Übernehmen bestätigen.



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

**multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN

File Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

CS141 Webmanager

10.10.10.10/#/setup/system/network?wizardd=-1

Suchen

UPS: ● OK

### System Network

MAC: 00-30-d6-12-6f-ad

Hostname:

#### IPv4

Lokale Adresse:

Subnetzmaske:

Standard Gateway:

DNS Server:

#### IPv6

Local Address:

Subnet Mask:

Standard Gateway:

DNS Server:

9. Schritt  
Gewünschte IP-Adresse,  
Subnetzmaske, Gateway,  
DNS eingeben und mit  
Übernehmen bestätigen.



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**



Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras

CS141 Webmanager  
192.168.250.100/#iframeups  
Google SNMP\_10.10.10.10




- Über...
- USV Monitor
- Geräte/Anlagen
- Dienste
- System
- Logfile

Logout

Automatic Logout in 15 min  
Firmwareupdate available

10. Schritt  
Jetzt ist die SNMP-Karte  
CS141 über die konfigurierte  
IP-Adresse erreichbar.

Suchen





**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**



Wichtig:

Stellen Sie auch sicher das die IP-Adresse auch im Netzwerk freigegeben ist. Falls nicht, wenden Sie sich an den Administrator.



**LÜCKENLOSERSAUBERER  
STROM FÜR  
FEHLERFREIEN BETRIEB**

 **multimatic**  
DIE USV-SPEZIALISTEN

**Sollten Sie weiterführende  
Fragen haben, bitte zögern Sie  
nicht uns zu kontaktieren!**

**– Telefon 0741-9292-99 –**

